



双葉駅

現在の現地の様子

2月号




01. 駅西側地区全体の様子

ドローンで撮影した双葉駅西側地区の全景です。
今月の駅西側地区の工事進捗状況をお伝えします！



(R6.2.6撮影)



(R6.2.6撮影)

02.双葉駅周辺に 雪が降り積もりました

双葉駅周辺に雪が降り積もりました。
今月は雪の写真とともに現場の状況をお伝えします。



(R6.2.6撮影)



(R6.1.11撮影)

03. タウンハウス住宅(F棟)の 建築工事の様子

今年6月入居開始予定の南エリア タウンハウス住宅(F棟)の建築工事の様子です。

現在、内装や植栽工事のほか、給湯器など設備の設置を進めています。今後、駐車場などの外構や植栽工事を中心に進めていく予定です。



(R6.2.6撮影)



(出典: <https://restart-futaba.com>)



(R6.1.11撮影)

04.戸建住宅の 建築工事の様子

同じく6月入居開始予定の南エリア 戸建住宅の建築工事の様子です。
現在、屋根や外壁工事が完了した棟では順次、足場が解体されています。
今後、内装工事を中心に進めていく予定です。



(R6.2.6撮影)



(出典: <https://restart-futaba.com>)



(R6.1.11撮影)

05.町西・東館線の 道路工事の様子

町道 町西・東館線の南エリア部分の工事の様子です。
雪に埋まって見えにくいですが、
現在、歩道部分の路盤工事や道路脇の植栽工事を進めています。
今後、車道部分を含めた路盤工事、舗装工事を進めていく予定です。